

SCHEDA RILEVAZIONE ACCESSIBILITÀ IMPIANTI SPORTIVI

N° 1

NOME IMPIANTO: Cavina

SOCIETÀ: Sogese

INDIRIZZO: Via Biancolelli, 36

PARCHEGGIO RISERVATO: 2 posti riservati esterni + 2 posti interni (dopo il cancello)

ACCESSO PRINCIPALE: accessibile

ACCESSI SECONDARI: -

BIGLIETTERIA: accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA:

1° vasca: vaschetta lavapiedi con 2 gradini, bordo a sfioro, no sollevatore 28°

2° vasca (dentro tensostruttura): vaschetta lavapiedi con 2 gradini, bordo a sfioro, no sollevatore 28°

3° vasca estiva per bambini: bordo con piccolo gradino, no sollevatore.

La temperatura dell'acqua viene alzata a 30° – 31° quando ci sono i corsi per bambini piccoli

SPOGLIATOIO: non accessibile

DOCCIA: non accessibile quelle vicino agli spogliatoi, accessibili quelle + esterne

SERVIZI: non accessibile

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: bar solo estivo, distributori automatici accessibili

ACCESSO PUBBLICO: non accessibile

POSTI RISERVATI: -

USCITE DI SICUREZZA: accessibili danno in piano sul parco

NOTE: in ristrutturazione, fine lavori verso la fine 2003

DATA: 4-3-2003



NOME IMPIANTO: Arcoveggio “Andrea Vandelli”, anno ultima ristrutturazione 1994

SOCIETÀ: Sogese

INDIRIZZO: Via Corticella, 180/4

PARCHEGGIO RISERVATO: 2 posti esterni + la possibilità di entrare nel cortile interno suonando il campanello sul cancello (h 1.50)

ACCESSO PRINCIPALE: L'impianto è dotato di dissuasori per motorini, quindi per entrare in carrozzina bisogna suonare il campanello (vedi sopra), poi bisogna percorrere una rampa (a norma), infine si accede ai locali tramite una porta a doppia anta

ACCESSI SECONDARI: -

BIGLIETTERIA: accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: direttamente dallo spogliatoio, doppia porta con canaletta e salitina (è necessario l'accompagnatore), la vasca ha il bordo a sfioro ed è dotata di sollevatore a batterie (1 sempre sotto carica) che viene posizionato al momento dell'uso.

SPOGLIATOIO: 2 uomo/donna con bagno accessibile, doccia e armadietti; è presente anche un lettino ma è molto alto e troppo stretto, (non accessibile)

DOCCIA: vedi spogliatoio

SERVIZI: sempre adiacente allo spogliatoio, il lavandino ha il comando dell'acqua a pedale e lo specchio troppo alto

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: accessibili all'ingresso

ACCESSO PUBBLICO: no

POSTI RISERVATI: no

USCITE DI SICUREZZA: 4 ma solo una accessibile con rampa esterna

NOTE: l'impianto è dotato di 2 comode da doccia + 3 carrozzine x trasporto

Temperatura acqua vasca 28° circa, temperatura ambiente 25

DATA: 31-1-2003



NOME IMPIANTO: Stadio “Carmen Longo”, ristrutturata nel 1990 (mondiali di calcio)

SOCIETÀ: Sogese

INDIRIZZO: Via dello Sport, 5

PARCHEGGIO RISERVATO: 1 in via dello Sport

ACCESSO PRINCIPALE: non accessibile (8 gradini), per accedere al cortile della piscina è necessario passare dal cancello carrabile perché l'ingresso pedonale è dotato di dissuasore per motorini che non permette il passaggio delle carrozzine, se il cancello carrabile è chiuso (e molte volte lo è) si deve chiamare un addetto della piscina o il custode dello stadio.

ACCESSI SECONDARI: per uomini a sx guardando l'entrata principale, per le donne a dx

BIGLIETTERIA: non accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: vengono fornite le chiavi per l'entrata laterale, vasca con skimmer (20 cm), nessun sollevatore in dotazione

SPOGLIATOIO: accessibile con panchetta armadietti e phon (idem uomo/donna)

DOCCIA: accessibile, nel servizio accessibile adiacente allo spogliatoio (idem uomo/donna)

SERVIZI: accessibile adiacente allo spogliatoio (idem uomo/donna)

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: non accessibile

ACCESSO PUBBLICO: non accessibile

POSTI RISERVATI: -

USCITE DI SICUREZZA: 2 lato uomini, 1 lato donne

NOTE: temperatura acqua 28°, ambiente 25°; non sono in dotazione carrozzine comode

DATA: 30-01-2003



NOME IMPIANTO: Spiraglio 1982

SOCIETÀ: President Swing

INDIRIZZO: Via del Carpentiere, 40

PARCHEGGIO RISERVATO: 3 molto stretti

ACCESSO PRINCIPALE: rampa non a norma mal raccordata con piano stradale, poi rotaia cancello esterno difficile da superare ed infine doppia porta basculante

ACCESSI SECONDARI: -

BIGLIETTERIA: accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: rampa vaschetta lavapiedi non a norma (60Lx12H), vasche a sfioro, sollevatore elettrico su ruote x l'entrata in acqua (non in perfette condizioni e oggi scarico), l'imbracatura non si trova dovrebbe averla una associazione di disabili che la utilizza di solito, per l'utilizzazione è necessario telefonare prima.

SPOGLIATOIO: 2 uomo/donne è presente un lettino (altezza carrozzina) di 80x 180 comodo x cambiarsi, niente doccia, armadietti o asciugacapelli.

DOCCIA: accessibile, manca il sedile per disabili e il pulsante risparmio acqua e scomodo e la durata troppo breve

SERVIZI: 2 accessibili uomo/donna esterni + 2 accessibili all'interno degli spogliatoi comuni

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: distributori automatici accessibili

ACCESSO PUBBLICO: gradinata non accessibile

POSTI RISERVATI: nessuno

USCITE DI SICUREZZA: 3 accessibili

NOTE: non vi sono in dotazione carrozzine comode; temperatura acqua vasca grande 28°, vasca piccola 30°, ambiente interno 24°-25° circa, telefono atrio troppo alto

DATA: 29-01-2003



NOME IMPIANTO: Sterlino costruita nel 1971

SOCIETÀ: Service 2000

INDIRIZZO: via Murri, 116

PARCHEGGIO RISERVATO: 1 esterno (con targa abusiva)

ACCESSO PRINCIPALE: non accessibile (5 gradini), e disponibile ampio spazio x rampa

ACCESSI SECONDARI: è possibile un percorso alternativo ma non è utilizzato ne autorizzato.

BIGLIETTERIA accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: piscina estiva, buca lavapiedi con gradino; piscina olimpica, buca lavapiedi con gradino + porta a depressione, bordo a sfioro; piscina coperta, buca lavapiedi con gradino, vasca con skimmer (30 cm).

SPOGLIATOIO: non accessibile

DOCCIA: non accessibile

SERVIZI: non accessibile

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: accessibile

ACCESSO PUBBLICO: non accessibile

POSTI RISERVATI: nessuno

USCITE DI SICUREZZA: accessibili

NOTE: temperatura acqua 28°, non sono in dotazione carrozzine comode.

DATA: 4-3-2003



NOME IMPIANTO: Record - costruita nel 1975

SOCIETÀ: C.U.S.B.

INDIRIZZO: via Pilastro, 8

PARCHEGGIO RISERVATO: Entrando dal vialetto di via del Pilastro, 8 si arriva proprio di fianco alla struttura dove sono presenti 3 parcheggi riservati.

ACCESSO PRINCIPALE: non accessibile, 7 gradini + 1 sulla soglia della porta

ACCESSI SECONDARI: nessuno

BIGLIETTERIA: accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: vaschetta lavapiedi con due gradini (30 cm, difficilmente superabili). Non sono in dotazione ne sollevatori e ne carrozzine comode, la vasca e su due lati con il bordo a sfioro.

SPOGLIATOIO: accessibile ma non attrezzato per i disabili

DOCCIA: accessibile, i rubinetti non sono di facile utilizzo, altri, con miscelatore, sono accessibili

SERVIZI: 1 accessibile nuovo

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: bar accessibile

ACCESSO PUBBLICO: non accessibile

POSTI RISERVATI: nessuno

USCITE DI SICUREZZA: non accessibili

NOTE: in ristrutturazione, per rendere la struttura accessibile, termine lavori 2004
Temperatura vasca grande 28°, vasca piccola 30°, ambiente interno 25° circa.
Responsabile degli impianti: Rossi Federico tel. 349-7412003

DATA: 3 - 04 - 2003



SCHEDA RILEVAZIONE ACCESSIBILITÀ IMPIANTI SPORTIVI

N° 7

NOME IMPIANTO: Aeroporto - costruita anni '70

SOCIETÀ: Circolo Tennis Aeroporto

INDIRIZZO: via Aeroporto, 38

PARCHEGGIO RISERVATO: nessuno, ma esiste un ampio parcheggio per tutti

ACCESSO PRINCIPALE: accessibile con difficoltà, prima una rampa non a norma poi 2 piccoli gradini

ACCESSI SECONDARI: -

BIGLIETTERIA: circolo privato bisogna essere soci

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: il livello dell'acqua è a 50 cm dal piano vasca, non sono in dotazione sollevatori

SPOGLIATOIO: non accessibile

DOCCIA: non accessibile

SERVIZI: non accessibili

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: -

ACCESSO PUBBLICO: accessibile

POSTI RISERVATI: no

USCITE DI SICUREZZA: nessuna

NOTE: carrozzina comoda non in dotazione

DATA: 8 - 4 -2003



SCHEDA RILEVAZIONE ACCESSIBILITÀ IMPIANTI SPORTIVI

N° 8

NOME IMPIANTO: Tanari – ristrutturazione anno 2004

SOCIETÀ: CSI

INDIRIZZO: via Warthema, 19

PARCHEGGIO RISERVATO: 2 in via Warthema

ACCESSO PRINCIPALE: non accessibile (6 gradini)

ACCESSI SECONDARI: non accessibili (2 gradini)

BIGLIETTERIA: non accessibile

ACCESSO ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA: accessibile, nessun sollevatore in dotazione

SPOGLIATOIO: accessibile ma non attrezzato, stanza in comune con gli altri utenti

DOCCIA: accessibile dagli uomini, non accessibile donne

SERVIZI: accessibile dalle donne

BAR O DISTRIBUTORI AUTOMATICI: -

ACCESSO PUBBLICO: -

POSTI RISERVATI: -

USCITE DI SICUREZZA: 2 non accessibili

NOTE: non in dotazione carrozzina comoda

DATA: 8-4-2003

